
S10
S11
S12
S13
h
b
b2
i
f
h2.5
173
175
177
179
181
183
185
187
chubel poštruk
chpb.
jmb.
jbt.
kp.
bt.
ks400
kd800
kd250
kd200
ks200
g150
g160
193.20
193.18
193.42
193.62
193.79
194.19
193.52
194.22
193.40
194.86
194.01